

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	PROSEDUR MUTU LU/UP-PSD 9.1	Tgl : 06-11-2025
		Keselamatan Kerja	Ed : 04
			Rev : 01
			Hal : 1 dari 2

Acuan	Panduan Mutu ISO/IEC 17025 : 2017 LU-PM 8.5	Panduan Mutu ISO/IEC 17043 : 2023 UP-PM 8.5
Tanggung Jawab	Ketua Tim II (Pengujian Laboratorium), Ketua Tim III (Mutu Laboratorium), dan Ketua Tim IV (Riset Laboratorium) bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan prosedur dan memonitoring pelaksanaan keselamatan kerja di pengujian secara langsung	Ketua Tim I (Pembinaan Layanan Laboratorium) dan Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan prosedur dan memonitoring pelaksanaan keselamatan kerja dalam penyiapan Objek Uji Profisiensi (OUP) secara langsung
Ruang Lingkup	Bagian Pengujian, Mutu dan Riset Laboratorium	Tim PUP PUSLAB BNN
Uraian Umum	Prosedur keselamatan kerja merupakan bagian penting dalam penanganan sampel dan pengendalian lingkungan kerja di laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika	Prosedur keselamatan kerja PUP Pusat Laboratorium Narkotika merupakan bagian penting dalam penyiapan OUP dan pengendalian lingkungan kerja penyiapan OUP
Tujuan	Sebagai pedoman keselamatan kerja di laboratorium dan PUP Pusat Laboratorium Narkotika	
Tahapan Prosedur	A. Keselamatan Kerja Laboratorium Pengujian 1. Ruangan laboratorium harus selalu tertutup untuk menjaga kelembaban dan temperatur ruangan 2. Personel harus mencatat kondisi ruangan laboratorium yaitu temperatur dan kelembaban ruangan 3. Selama jam kerja exhaust fan dan lemari asam harus dalam keadaan aktif 4. Seluruh personel yang bekerja di laboratorium diharuskan menggunakan jas laboratorium 5. Seluruh personel yang bekerja di laboratorium diharuskan menggunakan alas kaki khusus untuk di dalam ruangan 6. Selama di dalam ruang laboratorium, seluruh staf tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok 7. Untuk penanganan sampel bahan sediaan, urin, alat suntik, bong, agar menggunakan sarung tangan 8. Saat bekerja di laboratorium, bila terpapar zat-zat kimia berbahaya, a. <u>Kontak mata</u> : bilas mata dengan air selama 15 menit dan gunakan obat yang sesuai sebagai tindak lanjut b. <u>Tertelan</u> : disarankan untuk minum air sebanyak mungkin c. <u>Kontak kulit</u> : bilas area yang terpapar dengan air dan segera lepaskan semua pakaian yang terpapar zat kimia berbahaya 9. Bila terjadi bahaya kebakaran, segera padamkan api dengan alat pemadam api, dan bergegas meninggalkan ruangan	

MASTER

Dibuat oleh :
Salsabeha Penata
Laboratorium Narkotika
Mahir

Diperiksa oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Muda

Disahkan oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU/UP-PSD 9.1**

Keselamatan Kerja

Tgl : 06-11-2025

Ed : 04

Rev : 01

Hal : 2 dari 2

10. Bila terjadi tumpahan pelarut-pelarut asam kuat, seperti HCl, HNO₃, H₂SO₄, bilas dengan air sebanyak mungkin kemudian taburkan bubuk NaHCO₃ pada lokasi yang terpapar
11. Cucilah tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan laboratorium dan melakukan aktivitas diluar laboratorium
12. Sampah buangan laboratorium dibuang di tempat yang telah ditentukan

B. Keselamatan Kerja Penyelenggara Uji Profisiensi

1. Ruang penyiapan OUP harus selalu tertutup untuk menjaga kelembaban dan temperatur ruangan
2. Personel harus mencatat kondisi ruangan penyiapan OUP yaitu temperatur dan kelembaban ruangan
3. Selama jam kerja exhaust fan dan lemari asam harus dalam keadaan aktif
4. Seluruh personel pelaksana kegiatan teknis PUP yang bekerja di ruang penyiapan OUP diharuskan menggunakan jas laboratorium
5. Seluruh personel yang bekerja di ruang penyiapan OUP diharuskan menggunakan alas kaki khusus untuk di dalam ruangan
6. Selama di dalam ruang penyiapan OUP, seluruh personel tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok
7. Untuk penanganan bahan-bahan pembuatan OUP dalam sampel padatan urin sintetik agar menggunakan sarung tangan
8. Saat bekerja di ruang penyiapan OUP, bila terpapar zat-zat kimia berbahaya,
 - a. Kontak mata : bilas mata dengan air selama 15 menit dan gunakan obat yang sesuai sebagai tindak lanjut
 - b. Tertelan : disarankan untuk minum air sebanyak mungkin
 - c. Kontak kulit : bilas area yang terpapar dengan air dan segera lepaskan semua pakaian yang terpapar zat kimia berbahaya
9. Bila terjadi bahaya kebakaran, segera padamkan api dengan alat pemadam api, dan bergegas meninggalkan ruangan
10. Cucilah tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan ruangan penyiapan OUP dan melakukan aktivitas diluar ruangan penyiapan OUP
11. Sampah buangan bahan-bahan penyiapan OUP dibuang di tempat yang telah ditentukan

Dokumen terkait

MSDS